

SOCIÉTÉ ANONYME DES AUTOMOBILES

Peugeot

R. C. Seine 78412

DIRECTION GÉNÉRALE
SERVICES COMMERCIAUX
ET
SERVICES TECHNIQUES DIVERS
68 à 104, Quai de Passy
PARIS (XVII^e)

AU CAPITAL DE 190 MILLIONS DE FRANCS

DIRECTION ADMINISTRATIVE
SOCHAUX (Doubs)

Usines:
AUDINCOURT
MONTBÉLIARD-SOCHAUX
LEVALLOIS-ISSY-LES-MOULINEAUX
PARIS-PASSY

Adresser la Correspondance
sans indication personnelle
AUTOMOBILES PEUGEOT
DIRECTION ADMINISTRATIVE
à SOCHAUX (Doubs)

TÉLÉPHONE : MONTBÉLIARD $\left. \begin{array}{l} 2-32 \\ 3-32 \end{array} \right\}$

Adr. Télégr. : PEUGEOT-SOCHAUX

DIRECTION DES USINES DU DOUBS

Sochaux (Doubs), le 8 février 1932

Destinataires : Concessionnaires

Réf : Circulaire n° 6 du 8 FEVRIER 1932

Objet : Moteur SE voiture TYPE 201

Il pourra arriver que sur les voitures antérieures au numéro 300.738 le jeu latéral du vilebrequin augmente sensiblement à l'usage par suite de l'usure de la face arrière du palier avant qui reçoit la poussée de débrayage.

Cet inconvénient n'est pas autrement inquiétant en lui-même et le jeu latéral qui normalement est réglé entre 1 et 2 dixième peut atteindre jusqu'à 1mm sans autre ennui qu'un débrayage un peu bruyant.

Pour y remédier, il vous suffira lors d'un démontage du moteur de réguler la face latérale du coussinet avant sur toute sa hauteur de façon à augmenter la surface d'appui du vilebrequin à moins que vous ne préfériez remplacer le coussinet par celui qui a été monté en série à partir du numéro précité.

En ce cas, il vous sera nécessaire de retoucher légèrement ce coussinet en portant le rayon de l'arrondi à 3 mm au lieu de 1,5mm pour permettre le bon portage du vilebrequin sur la joue.

Les nouveaux coussinets avant pourront vous être fournis gratuitement en échange des anciens.