

# JOINT DE CULASSE MOTEUR 301C SER 2 PALIERS (Vue de dessus, face en contact avec la culasse)

301 C, 301 M, 301 T, 301 L, 301 CR jusqu'au N° 579.327, 301 LR jusqu'à fin mars 1934 et certains utilitaires SKR et MK

